

(2) **Reg.nummer:**
(4) **Vägmätarställning:** 210628
Tidigare kontrollbesiktningar:
2023-07-04: 204391
2022-06-21: 193803
2022-05-11: 192503

(5) **Fordon:** VW PICKUP EH 2,0 4MOTION, N1
(1) **Fordonsid.nr:** WV3ZZZ7JZCX0
(3) **Dag/Plats:** 2024-10-09 Falun
(10.1) **Tid:** kl 07:29
(10.2) **Protokoll nr:** 0315-B-NTT704-241009-0729
Föregående besiktning: 5053 2023-07-04

(6) (10.4) **Brister på fordonet**

1. Positionsslykta, (EG: 4.2.1.4.2.2,4.2.3), bak, båda sidor, ur funktion (båda bak). (2)
2. Huvlås, (EG: 6.2.9), funktion osäker. (2)
3. Positionsslykta, (EG: 4.2.1.4.2.2,4.2.3), fram, båda sidor, ur funktion. (2x)
4. Styrled, (EG: 2.1.3), höger yttre, glapp. (2)

Bra att veta

1. Alternativ kontrollmetod miljö, visuell kontroll (konstruktion)
2. Drivaxelknut, höger yttre, skyddsbälg lös
3. Omborrdiagnossystem ej kontrollerat, anslutning/uppkoppling kan inte ske

Bromsvärden

Vänster fram: 3,5 Höger fram: 3,5
Vänster bak: 2,4 Höger bak: 2,3

(7) **Besiktningresultat**

Fordonet har **underkänts** vid kontrollbesiktning, utförs inte ny kontroll senast 2024-11-11 inträder körförbud. Ny kontrollbesiktning eller reparation och provning vid ackrediterad verkstad får utföras fram till 2024-12-09, därefter gäller fullständig kontrollbesiktning till ordinarie pris.

(9) Fordonet har besiktats av: STHO, FRRA
AB Svensk Bilprovning
Besiktad enligt direktiv 2014/45/EU.
Resultatet vid denna besiktning kan på begäran omprövas.

Tack för att du valde att besikta hos Bilprovningen.

För mer information se www.bilprovningen.se/protokoll
Du kan även se ditt protokoll digitalt på mina sidor.
Du loggar in eller registrerar dig på www.bilprovningen.se/minasidor